



Certificato

La SQS attesta che l'organizzazione di seguito indicata dispone di un sistema di gestione conforme ai requisiti della base normativa menzionata.



IRCOP S.p.A.
Sede legale
Via Appennini, 52
00198 Roma (RM)
Italia

Siti certificati riportati in appendice

Campo di applicazione

Costruzione di strade, ponti e viadotti. Esecuzione di opere di evacuazione a rete. Costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. Restauro di beni sottoposti a tutela. Produzione di conglomerato Bituminoso. (IAF Scope 28, IAF Scope 16)

Base normativa

ISO 9001:2015

Sistema di gestione per la qualità

No. di reg. H22188
Pagina 1 di 2

Prima emissione 25.06.2003
Emissione corrente 25.06.2024
Data di scadenza 24.06.2027



A. Grisard
A. Grisard, Presidente SQS

F. Müller
F. Müller, CEO SQS





IRCOP S.p.A.
Sede legale
Via Appennini, 52
00198 Roma (RM)
Italia

| Sede centrale | Campo di applicazione | Norma / Revisione | No. di reg. | Validità |
|---|---|-------------------|-------------|--------------------------|
| IRCOP S.p.A. Via Bruxelles, 61 00198 Roma (RM) Italia | Costruzione di strade, ponti e viadotti. Esecuzione di opere di evacuazione a rete. Costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. Restauro di beni sottoposti a tutela. Produzione di conglomerato Bituminoso. (IAF Scope 28, IAF Scope 16) | ISO 9001:2015 | H22188 | 25.06.2024 24.06.2027 |

| Siti | Campo di applicazione | Norma / Revisione | No. di reg. | Validità |
|--|--|-------------------|-------------|--------------------------|
| IRCOP S.p.A. Via Salaria Km 90 02015 Cittaducale (RI) Italia | Produzione di conglomerato bituminoso (IAF Scope 16) | ISO 9001:2015 | H22188 | 25.06.2024 24.06.2027 |
| IRCOP S.p.A. Strada Regionale 313 Km 7+500 snc 02034 Montopoli in Sabina (RI) Italia | Produzione di conglomerato bituminoso (IAF Scope 16) | ISO 9001:2015 | H22188 | 25.06.2024 24.06.2027 |

No. di reg. H22188
 Pagina 2 di 2

Prima emissione 25.06.2003
 Emissione corrente 25.06.2024
 Data di scadenza 24.06.2027

La validità di questa appendice dipende dalla validità del certificato principale.



A. Grisard
 A. Grisard, Presidente SQS

F. Müller
 F. Müller, CEO SQS



Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)
 Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

